



355000, Ставропольский край,
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 15а
+7 (8652) 65-00-22, 100@x261.ru
www.agrotrust.ru

Капитальный ремонт тракторов К-700А, К-701, К-744

Стоимость полного капитального ремонта К-700А, К-701 составляет от 880 000 руб. до 1 450 000 руб. (работа + комплектующие). Гарантия 12 месяцев

i Стоимость включает комплектующие и работы выполняемые на территории рембазы нашей компании. Стоимость работ на выезде силами сервисной бригады рассчитывается индивидуально.

Двигатель ЯМЗ-238НД-5 (300 л.с.) вал коленчатый ремонт, ТНВД ремонт, головки ремонт, шатуны ремонт, ТКР новый, поршневая новая	150 000 - 195 000 руб.
Двигатель ЯМЗ-240БМ (300 л.с.) вал коленчатый ремонт, ТНВД ремонт, головки ремонт, шатуны ремонт, ТКР новый, поршневая новая	170 000 - 245 000 руб.
Установка двигателя (опоры, сильфоны, патрубки, компрессор, генератор, расходные материалы, ГСМ и пр.)	36 000 руб.
Воздухоочиститель	6 000-8000 руб.
Система охлаждения двигателя и КПП, тр-р К-700А	35 000 руб.
Редуктор привода насосов, с полужесткой муфтой	25 000 - 48 000 руб.
Коробка перемены передач	110 000 - 145 000 руб.
Вал ведущий КПП в сборе	55 000 - 95 000 руб.
МПП 700А.17.02.000	9 600 руб.
Карданная передача (К-700)	41 000 руб.
Мост ведущий (без замены пары/с заменой пары)	78 000 - 118 000 руб.
Передача главная (редуктор моста)	20 000 - 79 500 руб.
Установка мостов (стремянки, тормозные механизмы и пр.)	21 000 руб.
Передняя полурама	25 000 - 46 000 руб.
Задняя полурама	45 000 - 55 000 руб.
Труба шарнира с промежуточной опорой К-700А(максимальная стоимость вкл. восстановление всех резьбовых отверстий под стандартные шпильки-1250,00 руб. восстановление 1-го отверстия)	22 500 - 45 600 руб.
Труба шарнира без промежуточной опоры К-700А (максимальная стоимость вкл. восстановление всех резьбовых отверстий под стандартные шпильки -1250,00 руб. восстановление 1-го отверстия)	14 200 - 39 500 руб.

Ремонт трубы шарнира К-744 (без промежуточной опоры) (максимальная стоимость вкл. восстановление всех резьбовых отверстий под стандартные шпильки -1250,00 руб. восстановление 1-го отверстия)	19 000 - 39 500 руб.
ГУР (рулевое управление К-700А)	6 500-16 500 руб.
Механизм отбора мощности	35 000 руб.
Кабина первой комплектности (восстановление)	95 000 - 157 000 руб.
Постамент кабины	6 000 руб.
Облицовка (восстановление всей облицовки)	94 500 руб.
Замена электропроводки на новую 24В, с АКБ (без стартера и генератора) с подключением кабины	42 900 руб.
Замена электропроводки на новую 24В, (без АКБ, стартера и генератора) с подключением кабины	32 500 руб.
Механизм навески	105 000 - 115 000 руб.
Гидросистема механизма навески (только Р-160)	25 000 руб.
Регулятор расхода масла	2 350 руб.
Обкатка, масло, литол-24, тосол, солярка	38 000 руб.
Покраска всего трактора с использованием немецкого грунта-эмали устойчивого от выгорания и от механических повреждений	98 750 руб.
Чистка абразивом до покраски	19 400 руб.



Гарантия 12 месяцев

В случае поломки, ремонт осуществляется сервисной бригадой быстрого реагирования за наш счет. Прибытие в течении 24 часов без выходных.



Модернизация отдельных узлов тракторов К-700А, К-701

Установка кондиционера «Август» (сверху на кабину)	67 500 руб.
Установка кондиционера повышенной мощности (два испарителя)	72 450 руб.
Установка системы очистки воздуха К-744	73 500 руб.
Установка рулевого механизма К-744 с сервисблоком SAD PM 2000/SH8 (Болгария)	101 000 руб.
Установка новой пневматической тормозной системы К-744 (КамАЗ), включает установку пневматической системы стояночного тормоза, 3 энергоаккумулятора, РВД	40 000 руб.
Установка вала отбора мощности (ВОМ)	123 500 руб.
Установка выхлопной системы К-744	67 650 руб.
Установка сидения К-744	22 650 руб.
Установка сидения повышенной комфортности на регулируемых пневмоамортизаторах	32 500 руб.
Замена облицовки трактора на улучшенную (трапециевидные крылья + капот «бабочка», установленный на газопружинных амортизаторах + квадратные фары в бампере)	295 000 руб.
Переоборудование трактора с двигателя ЯМЗ-240 на двигатель ЯМЗ-238 (без стоимости двигателя)+РПН+муфта полужесткая+вал карданный КПП +траверса+бак расширительный+радиатор+АКСС+патрубки	167 800 руб.
Переоборудование трактора с двигателя ЯМЗ-240 на двигатель ЯМЗ-238 (без стоимости двигателя)+ к-т переоборудования с проставочным кольцом-переходником	62 400 руб.



i Стоимость включает комплектующие и работы выполняемые на территории рембазы нашей компании. Стоимость работ на выезде силами сервисной бригады рассчитывается индивидуально.

Стоимость выезда сервисной бригады из 2 чел. на 1 км расстояния - 30р., либо на 1 км общего километража (в обе стороны) - 15р.



355000, Ставропольский край,
г. Ставрополь, Старомарьевское шоссе, 15а
ООО «Агромаш», ИНН 2634096345, ОГРН 1072635024637

+7 (8652) 65-00-22
100@x261.ru
www.agrotrust.ru

ООО «АГРОМАШ»